


彰化縣員林市衛生所 暨長照社福大樓新建工程










施工廠商 合隆發營造股份有限公司



計 畫 及歷



本案原址為舊員林醫院,已閒置20多年,且既有員林市衛生所為民國42年興建之老舊平房,原空間已不敷使用,因此本縣積極爭取中央「前瞻基礎建設」經費補助及部分地方自籌,於本基地興建本棟綜合性的服務大樓。

宣 秋 馨 除

「前瞻基礎建設」 提案計畫通過

民國108年

工程動土

民國110年

彰化社服新指標

民國112年

籌備

2019年彰化縣府向中央爭取前 瞻基礎建設「整建長照衛福據 點」經費約1.05億元,並自籌 9835萬元經費,計約2.03億元 。為彰化最大公設社福大樓。 並委由本府工務處代辦工程 勃土

本案於2021年9月動土,規劃 內容結合衛生所、托嬰中心、 兒少服務中心、親子館、家 福中心、日照中心,及多功 能兒少活動中心等一站式公 共衛生及社會福利服務。 完工

員林市衛生所暨長照社福大樓 是縣內社會福利大躍進的一大 指標,將持續推動普及、平價 又優質的育兒及老年照護環境 ,降低本縣縣民養兒育女與養 老的各種負荷,**建構老少共融** 環境,讓彰化加倍美好。











工程概述







■ 基地面積: 6,771.58 m2

■ 總樓地板面積: 6,031.98 m2

■ 建物規模:鋼筋混凝土造,地下1層,地上5層

■ 原契約金額:1億8,552萬元

■ **第1次變更設計後金額:**2億736萬8,051元

■ 開工日期:110年6月13日

■ 契約工期:600日曆天+展延84日曆天,變更追加120日曆天

■ 預定完工日期:112年8月25日

計畫範圍











祈安法會



透過法會方式淨化環境,破除以往給人較為陰暗負面的印象,安定人心並祈求工程平安順利。

工程動土前,縣府及員林市公所特別辦理新建工程祈安法會,舉行請神儀式及道壇問香。



彰化縣長帶領 員林市長、局處首長會同





110.06.13 工程開工

> 110.10.26 基礎完成

111.09.21 結構體完成

落實計畫時程管控

■ 預定進度:93.47%

■ 實際進度:93.76% (超前0.29%)

■ 施工項目: 一.1-5F天花板施作

二. 外牆鋁遮陽板安裝

三. 外圍景觀工程-植草磚;透水磚施作

四.1F戶外地磚施作

五. 地下室地板施作

■ **累計估驗進度:**77.12%(累計至第13期)

■ 累計估驗金額:新臺幣1億5,991萬7,706元

■ **累計實付金額:**新臺幣1億5,192萬1,820元(扣5%保留款)

■ 備 註 說 明:本府第13期辦理估驗作業簽辦中。

截至112年8月1日

112.07.30 鋼構完成 0

112,08,25 如期完工



品質及進度管理督導組織










級

品質管制



本工程三級品管架構

品質及進度管理

動線、工進協調

施工動線規劃協調

• 積極協調與員林市立幼兒園及社區活動中心重疊施工動線及出入時間問題









工程進度協調會

•參與定期及不定期施工品質及進度協調會,掌握現場施工情形及工程進度



品質及進度管理 介面協調

品質提升

於預算書圖階段

邀請外聘專家協助審查(建築、機電、土木)

使用需求與施工端雙向回饋機制

施工過程採滾動式管理,調整設計、施工細節,貼近使用單位需求。

如:土方交換期程問題、停車場圍籬修改、

鋼板門防塵座更換為防水型、

施工圍籬彩繪等…

溝通協調

辦理施工前協調會

提醒品質重點及交換作業意見

依工程特質聘請相關專業人員

含括土建、機電各專長 掌控品質及進度



品質及進度管理 計劃書核定情形

監造計畫

用工前核定

■ 109年12月14日府工建字第1090457308號函核定(第3版)

三大計畫-皆於開工前備查

用工前核定

■ 整體施工計畫:110年4月29日府工建字第1100130402號函核定。

■ 整體品質計畫: 110年4月29日府工建字第1100130402號函核定。


■ 職業安全衛生計畫: 110年4月29日府工建字第1100130402號函核定。

彰化縣政府 函 地址:50001彰化市中山路2改416號 乐辦人:陳水慶 受文者:本府工務處 骨太日期:中华民國109年12月14日 骨文字號: 府工建字第1090457308年 进剂:普通件 密等及解密條件或保密期限 附件:能請計畫書審查差到本產報請計畫書(第一、二、三版)正本本[份(附件另話) 主旨: 貴事務所提報之「彰化縣員林市衛生所暨長照杜福大樓新 建工程」監造計畫書(第三版),本府同意審定,請查 一、復貴事務所109年12月11日嘉員衛字第1091211-1號函。 二、拮確實依本案相關契約書、計畫書及法規模定辦理監法事 官,其保留Б揭题法計畫書(第3版)一式2份,其為工程法 標函轉承攬廠商依規定辦理後續工程事宜。 三、隨函檢選第一、二、三版監造計畫書正本各1份 正本:具品相建築師事務所 耐本:本府工務處(東四門(1975年) 文字 本案依分層負責規定授權主管科長決行

監造計畫

等のも思います。 一般は1900日後の中の東京26月1日度 中のかは1800日度の中の中の東京26月1日度 中のかは1800日度の中の ・ 1800日度の中の ・ 1800日度の ・ 180

整體品質計畫



整體施工計畫

職安衛計畫

落實公共工程三級品管制度

相 關 人員定期 不定期 品質督導


品質督導、巡視

縣長、 參議及處長至工地視察 及6分



縣長視察





- 1.嚴格要求施工廠商 落實施工自主檢查。
- 2.品質缺失分析,研 擬改善對策,降低 缺失頻率。

督導執行情形 督導統計

督導日期	督導長官	督導事宜	備註
111.04.15	工務處許副處長	工務處二級督導	81分甲等
111.07.06	陳君瑞參議	施工品質督導	結案
111.08.01	工務處處長	施工品質視察	結案
111.08.19	陳君瑞參議	工程施工查核	83分甲等
111.08.10		工程施工品質抽驗	
111.12.02	陳君瑞參議	查核督導小組運作	83分甲等
111.12.12		工程施工品質抽驗	
112.02.03	工務處林技正	工務處二級督導	83分甲等
112.03.30	外聘楊蘭清委員	機電委員督導	結案
112.04.11	陳君瑞參議	工程施工查核	86分甲等
112.08.02	外聘王清華、楊蘭清委員	建築機電委員督導	結案

The state of the s
司信尼尔州美尼尔拉莱
副處長、府外委員三級督導。




督導協調會	次數
施工前協調會	1
變更設計協調會	1
管線埋設協調會	1
工程進度及品質協調會	13
總計	16



本府工務處走動式督導次數為47次。 (含縣長、參議、處長督導視察)

督導執行情形 缺失統計



督導缺失總類	改善期限	次數
書面資料	限期改善	3
水電缺失	限期改善	5
鋼筋綁紮	限期改善	2
職業安全衛生	現場告知立即改善	16
結構體 (殘留鐵件、蜂窩等)	限期改善	10
其他 (未設置QR-CODE等)	限期改善	3
	合計	39



合隆發營造股份有限公司 工程名稱 彰化縣員林市衛生所暨

長照社福大樓新建工程 承攬廠商

合隆發營造股份有限公司 照片日期

說明:改善前

111年4月13日 混凝土完成面鐵件未清除



附件一

工程名稱

彰化縣員林市衛生所暨 長照社福大樓新建工程

承攬廠商

合隆發營造股份有限公司

照片日期 111年4月15日

說明:改善中

派員改善清除鐵件。



工程名稱

彰化縣員林市衛生所暨 長照社福大樓新建工程

承攬廠商

合隆發營造股份有限公司 照片日期

111年4月15日

說明:改善後

混凝土完成面鐵件已完全清



版面有限,以節錄方式呈現

描繪與好彰化準福城市



完善施工品質確實掌握工進

社會處

擴大托育供給 提升托育品質

衛生局

辦理提案計劃爭取中央經費

衛生所

接管營運階段守護國人健康

推動市政,多方整合,各司其職